

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1979 /UBND-KT

Bỉm Sơn, ngày 5 tháng 10 năm 2017

V/v đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi năm 2017

Kính gửi: Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 69/CCTL-QLCT ngày 01/6/2017 của Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa V/v thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi;

UBND thị xã Bỉm Sơn đánh giá việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi năm 2017, cụ thể như sau:

**1. Hiện trạng công trình thủy lợi**

Toàn Thị xã có: 09 trạm bơm tưới, tiêu và tưới tiêu kết hợp (trong đó có 04 trạm bơm tưới đã chiến), tổng lưu lượng bơm là 42.100 m<sup>3</sup>/h; 5 cống dưới đê nằm trên 2 đê có tổng chiều dài 8,1 km, cống đầu mỗi lấy nước chủ yếu là Cống Triết Giang nằm dưới đê sông Hoạt; có 32,5 km kênh tưới, tiêu liên xã và kênh tưới, tiêu nội đồng, trong đó có 5 km kênh tưới liên xã (gồm kênh T1 và kênh tây trạm bơm Đoài Thôn), 10 km kênh tiêu liên xã (gồm kênh Thanh Niên - sông Tống, kênh dẫn trạm bơm Phú Dương), còn lại 17,5 km kênh nội đồng.

Hiện nay, các tổ chức quản lý, khai thác CTTL trên địa bàn Thị xã gồm, Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn, 02 Hợp tác xã và 14 tổ chức hợp tác xã dùng nước. Các loại hình tổ chức này hoạt động theo quy định của Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ CTTL, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các quy định có liên quan.

**2. Tình hình vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi**

Trong năm 2017 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 123 vụ vi phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó chủ yếu là vi phạm lấn chiếm hành lang kênh để trồng các loại cây cối hoa màu và cắm đăng đó trong lòng kênh gây cản trở, ách tắc dòng chảy. Đã giải tỏa được 114 vụ vi phạm.

(Có phục lục chi tiết kèm theo)

**3. Những khó khăn, vướng mắc**

- Có một số công trình thủy lợi vừa và nhỏ, phân bố rải rác trong các khu dân cư gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ công trình.

- Hầu hết các công trình thủy lợi, đặc biệt các công trình thủy lợi lớn chưa được cắm mốc giới bảo vệ và chưa được xác lập hồ sơ pháp lý để xác định ranh giới trên bản đồ.

- Nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ các công trình thủy lợi còn nhiều hạn chế.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác thủy lợi, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.



**Tống Thanh Bình**

C

C

**THÔNG KÉ CÁC VỤ VI PHẠM PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**  
 (Kèm theo Công văn số 04/UBND-KT ngày 07 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn)



ST T	Đơn vị	Số lượng vụ vi phạm (Cá nhân vi phạm)	Hình thức vi phạm					Kiến nghị xử lý tiếp	Ghi chú	
			Hệ thống kênh	Gây cản trở dòng chảy	Đỗ rác thải, chất thải	Quy định về bảo vệ an toàn	Các quy định khác			
1	Xã Hà Lan	69	X	X	Kênh liên xã	X	X	Không	Yêu cầu giải tỏa	Năm 2017
2	X. Quang Trung	40	X	X	Kênh liên xã	X	X	Không	Yêu cầu giải tỏa	Năm 2017
3	P. Phú Sơn	14	X	X	Kênh liên xã	X	X	Không	Yêu cầu giải tỏa	Năm 2017
	Toàn thị	123	X	X	Kênh liên xã	X	X	Không	Yêu cầu giải tỏa	Năm 2017